

Agence de *ILE-DE-FRANCE
16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0178121300 Fax :

Coordonnées Destinataire

DEPARTEMENT DES YVELINES

2, place André Mignot

78012 Versailles cedex



Référence : 002ID001899

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 22/12/2017

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE




Propriétaire :

DEPARTEMENT DES YVELINES
2, place André Mignot
78012 Versailles cedex

Désignation du bien :

RESTAURANT ADMINISTRATIF
1 5 RUE JOUVENCEL
78000 VERSAILLES

Référencé : RESTAURANT ADMINISTRATIF



Référence : 002ID001899

1 5 RUE JOUVENCEL

78000 VERSAILLES

Référencé : RESTAURANT ADMINISTRATIF

NOTE DE SYNTHESE



TERMITE

Absence d'indices de termites souterrains (Reticulitermes) et de termites dits de bois sec (Kaloterme) au niveau des abords immédiats.

Absence d'indices de termites souterrains (Reticulitermes) et de termites dits de bois sec (Kaloterme) au niveau du bâti.

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

A	Désignation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse du bien : 1 5 RUE JOUVENCEL 78000 VERSAILLES Batiment : Non communiqué Etage : NC Références cadastrales : N° de lot : Non communiqué - Non communiqué Désignation : RESTAURANT ADMINISTRATIF Le bien est situé dans une zone à risque délimitée par un arrêté préfectoral en application de l'article L 133-6 du CCH précisant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.		Propriétaire : DEPARTEMENT DES YVELINES Adresse du propriétaire : 2, place André Mignot 78012 Versailles cedex Ref donneur d'ordre : RESTAURANT ADMINISTRATIF	
C	Mission	D	Technicien
Date de la mission : 22/12/2017 Référence mission : 002ID001899 Référence mandataire : DMGEN01 Heure arrivée : 15:07 Heure départ : 17:26		AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : BENIHADDADENE Farid Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire Certification n° : CPDI 3484 V4 Délivré le / par : 13/01/2017 N° du contrat d'assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
E	Conclusion		
	Absence d'indices de termites souterrains (Reticulitermes) et de termites dits de bois sec (Kaloterms) au niveau des abords immédiats. Absence d'indices de termites souterrains (Reticulitermes) et de termites dits de bois sec (Kaloterms) au niveau du bâti.		
F	Commentaires		
	Néant		

G Identification des bâtiments et des parties de bâtiment visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas

Parties d'immeuble bâties visitées	Ouvrages, partie d'ouvrage et éléments à examiner	Résultat du diagnostic d'infestation au jour de la visite
Vol 1 (Ascenseurs 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 1 (Ascenseurs 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 1 (Ascenseurs 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 1 (Ascenseurs 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 1 (Ascenseurs 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 1 (Ascenseurs 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 10 (Vestiaire 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 10 (Vestiaire 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 10 (Vestiaire 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 10 (Vestiaire 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 10 (Vestiaire 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 10 (Vestiaire 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 11 (Local 3)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 11 (Local 3)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 11 (Local 3)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 11 (Local 3)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 11 (Local 3)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 11 (Local 3)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 12 (Dégagement 3)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 12 (Dégagement 3)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 12 (Dégagement 3)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 12 (Dégagement 3)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 12 (Dégagement 3)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 12 (Dégagement 3)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 13 (Local 4)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 13 (Local 4)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 13 (Local 4)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 13 (Local 4)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 13 (Local 4)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 13 (Local 4)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 14 (Vestiaire 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 14 (Vestiaire 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 14 (Vestiaire 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 14 (Vestiaire 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 14 (Vestiaire 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 14 (Vestiaire 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 15 (Légumes 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 15 (Légumes 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 15 (Légumes 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 15 (Légumes 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 15 (Légumes 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 15 (Légumes 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 16 (Couloir)	Menuiserie : <i>Placard</i> (Etagère)	Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 16 (Couloir)	Menuiserie : <i>Placard</i> (Ouvrant)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 16 (Couloir)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 16 (Couloir)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 16 (Couloir)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 16 (Couloir)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 16 (Couloir)	Parois : <i>Mur</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 16 (Couloir)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 16 (Couloir)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 16 (Couloir)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 17 (Chaufferie)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 17 (Chaufferie)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 17 (Chaufferie)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 17 (Chaufferie)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 17 (Chaufferie)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 17 (Chaufferie)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Parois : <i>Mur</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Parois : <i>Mur</i> (Murs enduits)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Parois : <i>Mur</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 18 (Dégagement)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (Plâtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Parois : <i>Mur</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Parois : <i>Mur</i> (Murs enduits)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Parois : <i>Mur</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 19 (Réserve)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (Plâtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 2 (Ascenseurs 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 2 (Ascenseurs 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 2 (Ascenseurs 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 2 (Ascenseurs 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 2 (Ascenseurs 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 2 (Ascenseurs 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 20 (Préparation froide)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 20 (Préparation froide)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 20 (Préparation froide)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 20 (Préparation froide)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 20 (Préparation froide)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 20 (Préparation froide)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 21 (Local 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (Plâtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 22 (Dégagement 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 22 (Dégagement 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 22 (Dégagement 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 22 (Dégagement 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 22 (Dégagement 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 22 (Dégagement 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 23 (eescaliers)	Menuiserie : <i>Escalier</i> (Escalier)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 23 (eescaliers)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 23 (eescaliers)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 23 (eescaliers)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 23 (eescaliers)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 23 (eescaliers)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 23 (eescaliers)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 24 (Dégagement 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 24 (Dégagement 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 24 (Dégagement 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 24 (Dégagement 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 24 (Dégagement 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 24 (Dégagement 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 25 (Ascenseurs 3)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 25 (Ascenseurs 3)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 25 (Ascenseurs 3)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 25 (Ascenseurs 3)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 25 (Ascenseurs 3)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 25 (Ascenseurs 3)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 26	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 26	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 26	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 26	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 26	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 26	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 27 (Ascenseurs 5)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 27 (Ascenseurs 5)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 27 (Ascenseurs 5)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 27 (Ascenseurs 5)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 27 (Ascenseurs 5)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 27 (Ascenseurs 5)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 28 (Ascenseurs 6)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 28 (Ascenseurs 6)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 28 (Ascenseurs 6)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 28 (Ascenseurs 6)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 28 (Ascenseurs 6)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 28 (Ascenseurs 6)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 29 (Porche 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 29 (Porche 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 29 (Porche 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 29 (Porche 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 29 (Porche 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 29 (Porche 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 3 (Local 5)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 3 (Local 5)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 3 (Local 5)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 3 (Local 5)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 3 (Local 5)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 30 (Laverie)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 30 (Laverie)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 30 (Laverie)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 30 (Laverie)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 30 (Laverie)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 30 (Laverie)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 31 (Escaliers 3)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 31 (Escaliers 3)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 31 (Escaliers 3)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 31 (Escaliers 3)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 31 (Escaliers 3)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 31 (Escaliers 3)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 32 (Plonge)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 32 (Plonge)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 32 (Plonge)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 32 (Plonge)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 32 (Plonge)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 32 (Plonge)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 33 (Dégagement 4)	Menuiserie : <i>Escalier</i> (Escalier)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 33 (Dégagement 4)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 33 (Dégagement 4)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 33 (Dégagement 4)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 33 (Dégagement 4)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 33 (Dégagement 4)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 33 (Dégagement 4)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 34 (W.c 1)	Menuiserie : <i>Fenêtre</i> (Fenêtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 34 (W.c 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 34 (W.c 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 34 (W.c 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 34 (W.c 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 34 (W.c 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 34 (W.c 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 35 (Local 6)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 35 (Local 6)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 35 (Local 6)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 35 (Local 6)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 35 (Local 6)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 35 (Local 6)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 36 (Bureau 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 36 (Bureau 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 36 (Bureau 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 36 (Bureau 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 36 (Bureau 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 36 (Bureau 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 37 (Bureau 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 37 (Bureau 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 37 (Bureau 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 37 (Bureau 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 37 (Bureau 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 37 (Bureau 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 38 (Cuisson)	Menuiserie : <i>Fenêtre</i> (Fenêtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 38 (Cuisson)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 38 (Cuisson)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 38 (Cuisson)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 38 (Cuisson)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 38 (Cuisson)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 38 (Cuisson)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 39 (Hall d'entrée)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 39 (Hall d'entrée)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 39 (Hall d'entrée)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 39 (Hall d'entrée)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 39 (Hall d'entrée)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 39 (Hall d'entrée)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 4 (Local poubelle)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 4 (Local poubelle)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 4 (Local poubelle)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 4 (Local poubelle)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 4 (Local poubelle)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 4 (Local poubelle)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 40 (Jardin)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 40 (Jardin)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 40 (Jardin)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 40 (Jardin)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 40 (Jardin)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 40 (Jardin)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 41 (Bureau 3)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 41 (Bureau 3)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 41 (Bureau 3)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 41 (Bureau 3)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 41 (Bureau 3)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 41 (Bureau 3)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 42 (W.c 2)	Menuiserie : <i>Fenêtre</i> (Fenêtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 42 (W.c 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 42 (W.c 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 42 (W.c 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 42 (W.c 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 42 (W.c 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 42 (W.c 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 43 (Monte charge 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 43 (Monte charge 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 43 (Monte charge 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 43 (Monte charge 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 43 (Monte charge 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 43 (Monte charge 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 44 (Monte charge 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 44 (Monte charge 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 44 (Monte charge 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 44 (Monte charge 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 44 (Monte charge 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 44 (Monte charge 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 45 (Ascenseurs 4)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 45 (Ascenseurs 4)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 45 (Ascenseurs 4)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 45 (Ascenseurs 4)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 45 (Ascenseurs 4)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 45 (Ascenseurs 4)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 46 (Escaliers 4)	Menuiserie : <i>Escalier</i> (Escalier)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 46 (Escaliers 4)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 46 (Escaliers 4)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 46 (Escaliers 4)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 46 (Escaliers 4)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 46 (Escaliers 4)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 46 (Escaliers 4)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 47 (Viande)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 47 (Viande)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 47 (Viande)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 47 (Viande)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 47 (Viande)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 47 (Viande)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 48 (Pâtisserie)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 48 (Pâtisserie)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 48 (Pâtisserie)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 48 (Pâtisserie)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 48 (Pâtisserie)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 48 (Pâtisserie)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 49 (Dégagement 5)	Menuiserie : <i>Escalier</i> (Escalier)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 49 (Dégagement 5)	Menuiserie : <i>Fenêtre</i> (Fenêtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 49 (Dégagement 5)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 49 (Dégagement 5)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 49 (Dégagement 5)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 49 (Dégagement 5)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 49 (Dégagement 5)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 49 (Dégagement 5)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 5 (Local 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 5 (Local 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 5 (Local 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 5 (Local 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 5 (Local 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 5 (Local 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 50 (Terrasse 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 50 (Terrasse 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 50 (Terrasse 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 50 (Terrasse 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 50 (Terrasse 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 50 (Terrasse 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 51 (Restauration 1)	Menuiserie : <i>Fenêtre</i> (Fenêtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 51 (Restauration 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 51 (Restauration 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 51 (Restauration 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 51 (Restauration 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 51 (Restauration 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 51 (Restauration 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 52 (Local 7)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 52 (Local 7)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 52 (Local 7)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 52 (Local 7)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 52 (Local 7)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 52 (Local 7)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 53 (Monte charge 3)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 53 (Monte charge 3)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 53 (Monte charge 3)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 53 (Monte charge 3)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 53 (Monte charge 3)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 53 (Monte charge 3)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 54 (Monte charge 4)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 54 (Monte charge 4)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 54 (Monte charge 4)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 54 (Monte charge 4)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 54 (Monte charge 4)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 54 (Monte charge 4)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Menuiserie : <i>Placard</i> (Etagère)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Menuiserie : <i>Placard</i> (Ouvrant)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Menuiserie : <i>Porte</i> (bois)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Parois : <i>Mur</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Parois : <i>Mur</i> (Murs enduits)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Parois : <i>Mur</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 55 (Local 8)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (Plâtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 56 (Ascenseurs 7)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 56 (Ascenseurs 7)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 56 (Ascenseurs 7)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 56 (Ascenseurs 7)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 56 (Ascenseurs 7)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 56 (Ascenseurs 7)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 57 (Escaliers 5)	Menuiserie : <i>Escalier</i> (Escalier)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 57 (Escaliers 5)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 57 (Escaliers 5)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 57 (Escaliers 5)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 57 (Escaliers 5)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 57 (Escaliers 5)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 57 (Escaliers 5)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 58 (Sanitaires)	Menuiserie : <i>Fenêtre</i> (Fenêtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 58 (Sanitaires)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 58 (Sanitaires)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 58 (Sanitaires)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 58 (Sanitaires)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 58 (Sanitaires)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 58 (Sanitaires)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 59 (Dégagement 6)	Charpente : <i>Charpente traditionnelle</i> (Charpente bois)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 59 (Dégagement 6)	Menuiserie : <i>Escalier</i> (Escalier)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 59 (Dégagement 6)	Menuiserie : <i>Fenêtre</i> (Fenêtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 59 (Dégagement 6)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 59 (Dégagement 6)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 59 (Dégagement 6)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 59 (Dégagement 6)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 59 (Dégagement 6)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 59 (Dégagement 6)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Menuiserie : <i>Escalier</i> (Escalier)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 6 (Escaliers 1)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (Plâtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 60 (Terrasse 2)	Menuiserie : <i>Fenêtre</i> (Fenêtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 60 (Terrasse 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 60 (Terrasse 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 60 (Terrasse 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 60 (Terrasse 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 60 (Terrasse 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 60 (Terrasse 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 61 (Restauration 2)	Charpente : <i>Charpente traditionnelle</i> (Charpente bois)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 61 (Restauration 2)	Menuiserie : <i>Fenêtre</i> (Fenêtre)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 61 (Restauration 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 61 (Restauration 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 61 (Restauration 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 61 (Restauration 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 61 (Restauration 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 61 (Restauration 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 62 (Monte charge 5)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 62 (Monte charge 5)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 62 (Monte charge 5)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 62 (Monte charge 5)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 62 (Monte charge 5)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 62 (Monte charge 5)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 63 (Local 9)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 63 (Local 9)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 63 (Local 9)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 63 (Local 9)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 63 (Local 9)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 63 (Local 9)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 64 (Monte charge 6)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 64 (Monte charge 6)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 64 (Monte charge 6)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 64 (Monte charge 6)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 64 (Monte charge 6)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 64 (Monte charge 6)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 65 (Local 10)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 65 (Local 10)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 65 (Local 10)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 65 (Local 10)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 65 (Local 10)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 65 (Local 10)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 66 (Ascenseurs 8)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 66 (Ascenseurs 8)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 66 (Ascenseurs 8)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 66 (Ascenseurs 8)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 66 (Ascenseurs 8)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 66 (Ascenseurs 8)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 67 (Local 11)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 67 (Local 11)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 67 (Local 11)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 67 (Local 11)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 67 (Local 11)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 67 (Local 11)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 68 (Escaliers 6)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 68 (Escaliers 6)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 68 (Escaliers 6)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 68 (Escaliers 6)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 68 (Escaliers 6)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 68 (Escaliers 6)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 7 (Escaliers 2)	Menuiserie : <i>Escalier</i> (Escalier)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 7 (Escaliers 2)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 7 (Escaliers 2)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 7 (Escaliers 2)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 7 (Escaliers 2)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 7 (Escaliers 2)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 7 (Escaliers 2)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 8 (Légumes 3)	Menuiserie : <i>Porte</i> (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 8 (Légumes 3)	Parois : <i>Cloison</i> (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 8 (Légumes 3)	Parois : <i>Mur</i> (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 8 (Légumes 3)	Parois : <i>Mur</i> (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 8 (Légumes 3)	Plancher : <i>Plancher bas</i> (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 8 (Légumes 3)	Plancher : <i>Plancher Haut</i> (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 9 (Légumes 2)	Menuiserie : Porte (Porte)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 9 (Légumes 2)	Parois : Cloison (Plinthe)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 9 (Légumes 2)	Parois : Mur (Mur)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 9 (Légumes 2)	Parois : Mur (Murs et cloisons)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 9 (Légumes 2)	Plancher : Plancher bas (plancher)	Absence d'indices d'infestation de termites
Vol 9 (Légumes 2)	Plancher : Plancher Haut (plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites

Précision : Le présent rapport d'expertise ne peut nous engager en dehors des zones contrôlées énumérées ci-dessus ni en cas d'attaques ultérieures sur les parties non endommagées à ce jour.

H	Identification des ouvrages, parties d'ouvrage ou éléments n'ayant pu être visités et justification
----------	--

Ouvrage, partie d'ouvrage	Motif de non visite
Néant	Néant

I	Volumes non visités et justification
----------	---

Volume	Motif de non visite
Néant	Néant

Abords immédiats du bâtiment :

Bien que l'objet du présent constat vise exclusivement l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, la biologie et le mode de vie souterrain de nombreuses espèces de termites nécessitent, pour information, d'examiner les abords du bâtiment, dans les limites de la propriété objet de la mission qui nous est confiée.

Par conséquent, selon la norme NF P03 201, une inspection du périmètre externe de bâtiment (dans sa totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 mètres de distance par rapport à l'emprise du bâtiment est réalisée.

Préconisation :

Dans le cas où les conclusions de ce rapport ont révélé des désordres liés à des agents de dégradation biologique du bois, il appartiendra aux personnes intéressées de prendre l'avis d'un homme de l'art sur le bien fondé de réaliser un traitement approprié et de faire vérifier la résistance mécanique des bois mis en oeuvre.

J	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

Les moyens suivants sont nécessaires pour détecter une éventuelle présence de termites :

1 - examen visuel des parties visibles et accessibles :

- recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ;
- examen des produits celluloseux non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;
- examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;
- recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2 - sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

- sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

NOTE L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

K	Cadre juridique de l'intervention
----------	--

- Loi n°99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
- Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif à la durée de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
- Arrêté du 29 mars 2007 fixant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.
- Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
- Ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.
- Selon la norme AFNOR n° NF P03 201 de mars 2012

L Mission

- Contrôler si le bien concerné fait l'objet de présence ou non de termites.
- Ce rapport n'autorisant pas le contrôle destructeur, il porte uniquement sur les parties visibles et accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds (meubles, appareils électroménagers).
- Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.
- L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque).

Notes :

- Conformément à l'article L-271-4 à 6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
- Le technicien déclare n'avoir aucun lien susceptible d'entacher son indépendance, éthique ou déontologique, avec les professionnels intermédiaires à la transaction. Il effectue ce diagnostic en toute légalité.
- Dans le cadre d'un contrôle dans une copropriété, l'état parasite ne portant que sur les parties privatives, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévu par l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne pourra être stipulé que sur les parties privatives. Seul un état du bâtiment relatif à la présence de termites dans les parties communes de l'immeuble, annexé à l'acte authentique, constatant la réalisation de la vente, permettra de stipuler la clause d'exonération pour vice caché pour les parties communes.
- Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation au propriétaire de transmettre une déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L133-4 et R133-3 du code de la construction et de l'habitation.

M Constatations diverses

Résultat : Absence d'indices d'infestation de termites

Vol 39 (Hall d'entrée): Divers (façade)


Vol 40 (Jardin): Végétaux (Terre)


Vol 50 (Terrasse 1): Végétaux (Tas de bois, Terre)


Vol 60 (Terrasse 2): Végétaux (Tas de bois, Terre)


N Reportage photographique











Annexe : Documents



- Diagnostic d'accessibilité Handicapés
- Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat

Ainsi que toute activité accessoire non aggravante directement liée à l'activité principale

Et à l'exclusion de tout diagnostic :

- Relatif à une étude concernant la pollution des sols
- Relatif à la détection de légionnelle effectuée dans des établissements de soins, des maisons de retraite, des établissements scolaires et parascolaires.

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

NTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par Année d'assurance
Dont	
1. Dommages corporels	6,000,000 € par Sinistre
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par Année d'assurance
2. Dommages matériels et immatériels consécutifs	750,000 € par Sinistre
3. Vol par préposés	15 000 € par Sinistre
4. Dommages immatériels non consécutifs	150,000 € par Sinistre
5. Atteintes à l'environnement	400,000 € par Année d'assurance
RC PROFESSIONNELLE	
Tous dommages confondus	1 500,000 € par Année d'assurance

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisées dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 19 Décembre 2017



QBE Insurance
(Europe) Limited
Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92091 La Défense Cedex
Tél : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 00
www.qbeurope.com/france

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Cœur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92091 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3SD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader – 42153 RIORGES
Unités techniques : Amiante – Riorges
Accréditation N° 1-6001 rév 1 valable jusqu'au 31/08/2019

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° 031 0004725
- à effet du 01/12/2014
- période de validité de la présente attestation : du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers réglementés ou non réglementés :
- Plomb y compris avant travaux ou démolition
- Amiante y compris avant travaux ou démolition
- Parasitaires
- Installation de gaz
- Installation intérieur électricité
- Risques naturels et technologiques (ERNT)
- Performances énergétiques DPE
- Contrôle des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
- Etat des lieux et état de division des lots en copropriété
- Mesurage loi « Carrez »
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan mètre
- Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
- Mesure du radon dans les bâtiments
- Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
- Diagnostic de dossier Technique Global (DTG) pour les copropriétés
- Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
- Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments



Entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France – RCS Nanterre B 414 108 001
Siège social : QBE Insurance (Europe) Limited – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, Londres EC3M 3SD – Royaume-Uni
Société de droit anglais – Capital de GBP 500 000 000
QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group
QBE est une entreprise régie par le Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority du Royaume Uni.
Inscrite sous le N° 1761561

Page 1 / 2

Assurance 2/2

Assurance 1/2



Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1^{er} novembre 2007) : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » (SIC)

AMIANTE – PLOMB – TERMITES- DPE – GAZ - ELECTRICITE

Fait à Riorges le 11 mai 2015

Pierre DEROCHÉ
Directeur Général

S.A.R.L. AC Environnement au capital de 300 000 Euros - Siège social: 64 rue Clement Ader 42153 RIORGES - Code APE 7430B - SIREN: 444 395 045 00000 - Pour tous renseignements: 06 30 41 80 00 000

Tel : 0 800 400 100 | **Fax :** 04 77 44 92 48 | **site :** <http://www.ac-environnement.com>

Attestation sur l'honneur



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 3484 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BENIHADDADENE Farid

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 23/05/2021

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 23/06/2015 - Date d'expiration : 22/06/2020

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet : 13/01/2017 - Date d'expiration : 12/01/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 07/08/2017.

[illegible]

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DLEB 11 rev12